


嘉義縣安東國小 104 年度環境教育輔導訪視
~空間永續-採用自然與健康素材
活動成果照片

	
校舍建築採雙面走廊，大窗戶及落地窗透明玻璃設計；採光良好。	校舍建築採雙面走廊，大窗戶及落地窗透明玻璃設計；採光良好。
	
校舍建築採雙面走廊，大窗戶及落地窗透明玻璃設計；採光良好。	教室配置為座北朝南，走廊配置於南側，抵禦寒冷的北風。
	
建築量體利用局部透空導入涼爽的西南風散熱。	建築量體利用局部透空導入涼爽的西南風散熱。

嘉義縣安東國小 104 年度環境教育輔導訪視
~空間永續-採用自然與健康素材
活動成果照片

	
西向行政與多功能室利用出簷及外牆遮陽板的造型，減少日曬。	西向行政與多功能室利用出簷及外牆遮陽板的造型，減少日曬。
	
走廊燈光採間隔式設計，可因應需求而開關節約能源。	走廊燈光採間隔式設計，可因應需求而開關節約能源。
	
廣場及校園內休憩椅設置，採用健康自然素材。	廣場及校園內休憩椅設置，採用健康自然素材。