

# 嘉義縣安東國小 106 年度環境教育輔導訪視 ~空間永續-採用自然與健康素材 活動成果照片



校舍建築採雙面走廊，大窗戶及落地窗透明玻璃設計；採光良好。




校舍建築採雙面走廊，大窗戶及落地窗透明玻璃設計；採光良好。



校舍建築採雙面走廊，大窗戶及落地窗透明玻璃設計；採光良好。



教室配置為座北朝南，走廊配置於南側，抵禦寒冷的北風。



建築量體利用局部透空導入涼爽的西南風散熱。



建築量體利用局部透空導入涼爽的西南風散熱。

# 嘉義縣安東國小 106 年度環境教育輔導訪視 ~空間永續-採用自然與健康素材 活動成果照片



西向行政與多功能室利用出簷及外牆遮陽板的造型，減少日曬。



西向行政與多功能室利用出簷及外牆遮陽板的造型，減少日曬。



走廊燈光採間隔式設計，可因應需求而開關節約能源。



走廊燈光採間隔式設計，可因應需求而開關節約能源。



廣場及校園內休憩椅設置，採用健康自然素材。



廣場及校園內休憩椅設置，採用健康自然素材。

